

Luoghi di lavoro

1 locali di lavoro e vie di circolazione



Tutti i locali di lavoro (stalle, magazzini, ecc.) e le vie di circolazione devono essere adeguatamente illuminati, aerati, e muniti di protezioni per impedire cadute dall'alto (parapetti) o cadute per scivolamento e inciampi (privi di ostacoli, buche, sporgenze,...).

Devono essere progettati e realizzati in relazione alla destinazione d'uso specifica ed essere autorizzati (agibilità).

All'interno dei locali lo stoccaggio delle rotoballe deve avvenire in pile stabili di altezza non superiore a 5 m.

2 scale



Le scale fisse a gradini devono avere il corrimano e ringhiera sui lati aperti.

Quelle fisse a pioli di 5 m. e più devono essere munite di gabbia alla "marinara" a partire da 2,5 m. di altezza.

I montanti delle scale portatili a pioli devono essere legati a parti fisse o, in alternativa, trattenute al piede da un altro operatore; usare scarpe antiscivolo.

Le scale devono avere i pioli incastrati nei montanti e devono essere mantenute in buone condizioni.

Non eseguire riparazioni approssimative su pioli e montanti rotti.